

ラミネーター巻き込み予防対策

加工したい紙をフィルムの奥まで、はさみ込んで下さい。

紙をフィルムの奥（シール部分：先端から2～3mmの接合部）に
しっかりと押し当て、はさんで下さい。

フィルムの余白が多いと、熱で溶けたり巻き込まれます。



適切なサイズのラミネートフィルムがない場合は、空いたスペースに「捨て紙」を入れ、
ラミネートしてからカットして下さい。




ラミネーターに差し込む方向にご注意下さい。

必ずラミネートフィルムのシールされた辺（接合部）を前にし

てラミネーターに挿入して下さい。開いている辺から挿入すると、

フィルムが巻き込まれて内部に詰まってしまいます。

なお、同じ紙質のものでテストしてから進めることを推奨します。



おやめ下さい→


このような通し方は、巻き込み
の原因となり有償修理対象とな
ります。



加工前にフィルムを切らないで下さい。

ラミネートする前にフィルムを切らないで下さい。

巻き込み、故障の原因になります。



フィルムを継ぎ足さないで下さい。

フィルムは1枚ずつでラミネーターに通して下さい。




使用後はこまめに清掃して下さい。

フィルムの粘着剤がローラーに溜まっていると詰まりの原因になりま
す。加工後にクリーニングを行い、こまめに汚れを取り除いて下さい。

ローラーにのりやゴミが
付着している

ローラーのクリーニング方法

画用紙などの中厚紙、または白紙のコピー
用紙*を2枚重ねて二つ折りにしたものを、
1回ごとに違う面で10回程度、空通して
下さい。



折り目の方から、
通して下さい。

*コピー済の紙はトナーがローラーに付くので、使わないで下さい。

